



COMUNITÁ DELLA VAL DI NON

Via C.A. Pilati, 17 38023 CLES (TN)
Tel. 0463/601648 - Fax. 0463/424353
e-mail: tecnico@comunitaval dinon.tn.it
PEC : tecnico@pec.comunitaval dinon.tn.it



AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA VERIFICA, MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEI CONTAINER MUNITI DI COPERCHIO DISTRIBUITI SU 20 CENTRI DI RACCOLTA DELLA VAL DI NON

RDO (ME-PAT) n.: 93333	Codice CIG: 8394203B71
------------------------	------------------------

ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA

CONTAINER DA RIPARARE

(compresa dichiarazione da parte della ditta come da capitolato)

TOTALE N. 75 x €/cad. 320,00 (iva esclusa)= € 24.000,00

CONTAINER DA METTERE IN SICUREZZA

(compresa nuova certificazione Direttiva Macchine da parte del certificatore)

TOTALE N. 30 x €/cad. 680,00 (iva esclusa) = € 20.400,00



COMUNITÁ DELLA VAL DI NON

Via C.A. Pilati, 17 38023 CLES (TN)
Tel. 0463/601648 - Fax. 0463/424353
e-mail: tecnico@comunitaval dinon.tn.it
PEC : tecnico@pec.comunitaval dinon.tn.it



MATRICOLE CONTAINER DA VERIFICARE PRESSO I 20 CENTRI

N.	N. MATRICOLA	NUMERO		N.	N. MATRICOLA	NUMERO		N.	N. MATRICOLA	NUMERO
1	1122/05	A9		42	942/07	A130		83	1154/05	A45
2	ECC 2756/04-03	122		43	10345/2012	S.N.		84	1144/05	S.N.
3	NO MATRICOLA	118		44	1124/05	A12		85	2202/08	A114
4	ECC 2743/04-03	103		45	2026/06	A89		86	1146/05	A80
5	928/07	A117		46	939/07	A126		87	ECC 2744/04-03	109
6	1087/2011	S.N.		47	937/07	A125		88	1118/05	A6
7	1156/075	A25		48	10182/2011	S.N.		89	1115/05	A16
8	1126/05	A1		49	2032/06	S.N.		90	10188/2011	S.N.
9	1162/05	A40		50	ECC 2748/04-03	S.N.		91	10337/2012	S.N.
10	2013/06	A76		51	1143/05	A31		92	16C1701/2016	S.N.
11	1136/05	A23		52	118/16/2002	2		93	926/07	A114
12	945/07	A133		53	1132/05	A19		94	118-3/2002	S.N.
13	10185/2011	S.N.		54	2033/06	A96		95	1147/05	A35
14	2034/06	A97		55	10344/2012	S.N.		96	2038/06	A41
15	1139/05	A28		56	2040/06	A103		97	10330/2012	S.N.
16	10190/2011	S.N.		57	2006/06	A69		98	1148/05	A36
17	935/07	A123		58	659/06	A59		99	2005/06	A68
18	1127/05	A13		59	10192/2011	S.N.		100	10338/2012	S.N.
19	3551/08	A119		60	2015/06	A78		101	940/07	S.N.
20	2021/06	A84		61	10186	S.N.		102	1131/05	A17
21	1129/05	A6		62	118-24/2002	11		103	656/06	A56
22	2037/06	A100		63	NO MATRICOLA	113		104	118-22/2002	23
23	10335/2012	S.N.		64	118-14/2002	5		105	1160/05	A49
24	1139/05	A28		65	118-2/2002	15		106	1161/05	A39
25	ECC 2742/04-03	104		66	2041/06	A104		107	653/06	A53
26	10329/2012	S.N.		67	2049/06	A112		108	ECC 2809/04-03	120
27	652/06	A52		68	204/06	A109		109	2031/06	A94
28	NO MATRICOLA	128		69	10194/2011	S.N.		110	10181/2012	S.N.
29	ECC 2754/04-03	124		70	118-19/02	22		111	ECC 2808/04-03	119
30	1140/05	SN		71	930/07	A119		112	ECC 3553/12-03	133
31	2003/06	A66		72	118-25/2002	S.N.		113	2019/06	A82
32	941/07	A128		73	2009/06	A72		114	933/07	A121
33	ECC 2781/04-03	116		74	1163/05	A48		115	1125/05	A11
34	118/11-02	SN		75	10193	S.N.		116	118-9/2002	16
35	1145/05	A33		76	ECC 2782/04-03	115		117	ECC 2750/04-03	108
36	927/07	A115		77	10196/2011	S.N.		118	662/06	A62
37	2043/06	SN		78	10328/2012	S.N.		119	1130/05	A18
38	661/06	A61		79	2020/06	A83		120	10183/2011	S.N.
39	936/07	A124		80	1123/05	A10		121	2012/06	A75
40	ECC 2741/04-03	102		81	10191/2011	S.N.				
41	ECC 3550/12-03	134		82	16C1702/2016	S.N.				



COMUNITÁ DELLA VAL DI NON

Via C.A. Pilati, 17 38023 CLES (TN)
Tel. 0463/601648 - Fax. 0463/424353
e-mail: tecnico@comunitaval dinon.tn.it
PEC : tecnico@pec.comunitaval dinon.tn.it




NOTE:

Cosa si intende per CONTAINER DA RIPARARE: i container dovranno essere riparati applicando mediante saldatura un triangolo in lamiera da mm. 10 sull'angolo inferiore del coperchio (parte vicino al pistone di movimentazione del coperchio), inoltre dovrà essere applicato un tubolare in diagonale di rinforzo della lunghezza di cm. 100 con sezione di cm. 10*5, come da foto e disegno sotto.

Tubolare e triangolo



Particolare tubolare e triangolo





COMUNITÁ DELLA VAL DI NON

Via C.A. Pilati, 17 38023 CLES (TN)
Tel. 0463/601648 - Fax. 0463/424353
e-mail: tecnico@comunitaval dinon.tn.it
PEC : tecnico@pec.comunitaval dinon.tn.it



Cosa si intende per CONTAINER DA METTERE IN SICUREZZA: ai container dovranno essere applicati n. 2 robuste aste di sicurezza, la prima deve tenere il coperchio aperto a 90°, la seconda deve tenere il coperchio aperto a 45°, come foto sotto.

Il nuovo perno saldato sulla parete del container, deve essere posto ad un'altezza tale, da poter permettere agli operatori il comodo aggancio delle aste senza l'ausilio di scale.

N. 2 robuste aste di sicurezza



L'incarico di cui al presente appalto si svolgerà in cinque fasi, in particolare:

1. controllo visivo dello stato di conservazione dei container con coperchio (n. 121 container) distribuiti sui 20 "Centri di Raccolta" (C.R.) sopra elencati.
2. in seguito al controllo visivo, redazione da parte della Ditta di un elenco che evidenzi i container da riparare e mettere in sicurezza, detto elenco dovrà pervenire all'Amministrazione appaltante entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione;
3. riparazione (n.75) e messa in sicurezza (n. 30) dei container, in base all'elenco redatto dalla ditta e confermato dall'Amministrazione appaltante in base alle reali necessità;



COMUNITÁ DELLA VAL DI NON

Via C.A. Pilati, 17 38023 CLES (TN)
Tel. 0463/601648 - Fax. 0463/424353
e-mail: tecnico@comunitaval dinon.tn.it
PEC : tecnico@pec.comunitaval dinon.tn.it



4. rilascio da parte della Ditta:

1. Dichiarazione da parte della ditta per (**container da riparare n. 75**) nelle seguenti modalità: *Le modifiche apportate al container n.00000 sono state eseguite nel rispetto dell'Art. 71 D.Lgs 81/08 comma 5: "Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N), per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore", inoltre si attesta di aver eseguito il lavoro a regola d'arte non peggiorando la tenuta o modificando la destinazione d'uso o i parametri di funzionamento e di aver rispettato la norma UNI EN ISO 3834 – 3 : 2006 per la saldatura.*
2. Nuova certificazione CE, redatta da appropriato certificatore, per i (**container da mettere in sicurezza n. 30**) classificati come Nuova Macchina, secondo la Nuova direttiva macchine 2006/42/CE completa di nuovo fascicolo tecnico, libretto delle manutenzioni e valutazione dei rischi e targhetta CE.
5. marcatura di riconoscimento per ogni container riparato o messo in sicurezza (n. 75+30), tramite segnatura di un bollino di colore blu indelebile.
6. apposizione, per ogni container messo in sicurezza (n. 30), di una targhetta in alluminio attestante la marcatura CE e i relativi dati.



COMUNITÁ DELLA VAL DI NON

Via C.A. Pilati, 17 38023 CLES (TN)
Tel. 0463/601648 - Fax. 0463/424353
e-mail: tecnico@comunitaval dinon.tn.it
PEC : tecnico@pec.comunitaval dinon.tn.it



La Ditta dovrà indicare, di seguito, il prezzo offerto che verrà applicare ai servizi sotto riportati, al netto dell'IVA

SERVIZI	PREZZO A BASE DI GARA	PREZZO OFFERTO
Container da riparare	€. 24.000,00€.
Container da mettere in sicurezza	€. 20.400,00€.
TOTALE	€. 44.400,00€.
Oneri della sicurezza	€. 1.000,00	€. 1.000,00
TOTALE GENERALE Iva esclusa	€. 45.400,00€.

Indicare il prezzo unitario offerto con due decimali dopo la virgola.

Il prezzo offerto non dovrà essere superiore, a pena di esclusione, al prezzo unitario, posto a base di gara.

	COSTI PER SICUREZZA AZIENDALE
Nella redazione dell'offerta la ditta ha tenuto conto dei propri costi relativi alla sicurezza aziendale come previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che assommano ad Euro€.

Firmato digitalmente